



QTY数量	DESCRIBE描述	SUPPLIER供应部门	REFERENCE参考信息	MATERIAL材料	FINISH颜色	PROCESSES工艺	UNIT WEIGHT 单件重量(Kg)	TOTAL WEIGHT 总重量(Kg)
	8Z70383000	SUPPLIER	REFERENCE	防火MDF	GRIS METALIZADO 1401/M-2531白色手刷纹(参考现场颜色)	cut/weld/drill/polish/paint	25.50	




CBA-C 5Z72383000



现场裁

现场裁

底座



实际生产在此基础上加20mm
原因：实际有高有矮，不均匀。

现场开槽

经项目、测量人员、技术员
讨论此处再加5mm垫条

侧面图

- 技术要求(Technical Requirements):
1. 提供方便施工、耐用的连接件，并需提供连接件的详细尺寸，以便施工时参考。
(The supplier needs to provide the connector and match the color. The threaded rod must be pre-install into the correct location to avoid the deviation)
 2. 金属件表面光滑，无毛刺，无锈迹，无油污，无异味。
(The metal parts must be smoothly, strong welding, full weld on the loading location)
 3. 金属件表面光滑，无毛刺，无锈迹，无油污，无异味。
(Forbid the welding mark on the appearance surface of metal parts)
 4. 注意公差配合，尺寸公差按GB/T 1804-2000执行，公差等级为IT12。
(Take note the tolerance for mirror, glass, the hook which needs to assembled with bar and so on, the unspecified tolerance is -0.5mm)
 5. 所有可见面均需进行六面抛光。
(All the appearance screws must be allen screws)
 6. 所有镜子、玻璃、大理石4个角都要倒角，金属件所有边角都要倒角，防止伤人。
(All mirrors, glass, marble 4 sides and 4 angles need to sanding, all corners of metal furniture need to polish, no burr, prevent injuries)
 7. 凡涉及焊接、磨光、抛光、打磨等工序，必须佩戴防护用品。
(The supplier must wear all wire)
 8. 凡涉及安装、拆卸、搬运等工序，必须佩戴防护用品，并做好记录。
(The supplier must Pre assembled accessory, such as lamination, connector)

SHEET FORMAT 图幅大小	A3	UNITS 单位	mm	8Z70383000	平面图	PROJECT NO. 项目编号	0000/00	STORE CODE 店号	0000
DRAWN BY 制图	YoubiaoGu	SCALE 比例	1:10			ORDER NO. 订单号	000		
ORDER DATE 下单日期	00/00/00	DELIVERY DATE 交货日期	00/00/00						
CLIENT DRAWING 客户图	Proy V.0	VERSION 版本							
ASSEMBLED IN 组装地点	INTERIOR	DRAWING TYPE 图纸类型	MANUFACTURING						