


SEÑORA  
CENTRAL



**BARRA QUEBRADA 3 MODULOS H175 IZQUIERDA NEGRO**

## ACABADOS


① METAL LACADO NEGRO PINTURA POLVO 0102







ALZADO IZQUIERDO

**ALZADO FRONTAL**

## SECCIÓN



## PLANTA


**DETALLE A****DETALLE B****DETALLE C****DETALLE D**

E: 1\_20

**Código:** MN-SRA-MC-021a  
**Matrícula:** MAT  
**Versión:** VER  
**Fecha:** ENE-25  
**Imagen:** IMG

Pag: 1\_1

STUDIOZABA



# BLOQUE